

Oprava Mariánské studánky

Mariánská studánka je, jako bohužel i mnoho dalších pražských studánek, v zanedbaném stavu. Voda vytéká z plastové ulomené trubky na rozpadlou dřevěnou podlažku a okolí působí velice neutěšeným dojmem. Studánka byla naposledy výrazně upravována v roce 1946. Oprava proběhne v období října až listopadu 2017.

Mariánskou studánku tvoří kamenná prohnutá stupňovitá zeď s výrazným kulovitým kamenem na nejvyšším místě. Pod kamenem je v omítkové destičce vyryto „opraveno LP 1946“. Vlastní pramen leží ale o 50 m výše v boční rokli západně od studánky pod oltářem "jeskynní" kaple Panny Marie. Pramen se nachází za kovovými dvířky a je veden trubicou pod podlahou kaple a pod zemí až k měřicímu objektu ČHMÚ, na kterém je měřena jeho vydatnost. Mariánský pramen je považován za jeden z nejvýznamnějších na území hl. m. Prahy.

■ [další informace o Mariánské studánce na Portálu ŽP v sekci Pražské studánky](#)

Studánky nejsou pouze významnou součástí přírody, ale také patří k našemu kulturnímu dědictví, a právě proto je začneme postupně opravovat a revitalizovat jejich okolí.

Vzhledem ke stavu současných konstrukcí bude celá Mariánská studánka nově vystavěna v původním duchu. Studánka se navíc rozšíří o malé jezírko, do kterého bude voda přepadat z kamenného chrliče, přibude také posezení u studánky. Celé okolí se vyčistí a upraví. Prostor před studánkou se vydláždí kamennou dlažbou, která bude přecházet v kamenné schody a šterkové cesty.

■ [Detailní plán úpravy Mariánské studánky a jejího okolí \(2015\) k 35. SS \(37\) \(Mgr. Josef Šlimer \(BA, P236005 818\)\)](#)

