

Revitalizace koryta Rokytky v okolí Hořejšího rybníka

V rámci revitalizace tohoto úseku Rokytky bylo provedeno odstranění zbytků již nefunkčního Jermářova jezu a doprovodných betonových konstrukcí a výškový rozdíl koryta nad a pod jezem byl vyřešen balvanitým skluzem. Balvanitý skluz nahradil i původní stupeň na nátok do rybníka. Oba skluzy jsou migračně prostupné pro ryby vyskytující se v Rokytce. Revitalizace proběhla v období září 2012 - prosinec 2013.

Úprava koryta v okolí Hořejšího rybníka

- Délka úprav 1060 m
- Nahrazení betonových stupňů balvanitými skluzy
- Stabilizace poškozeného koryta těžkou kamennou rovinou
- Odstranění betonového opevnění
- Vyčištění okolních břehů
- Doba realizace: září 2012 - prosinec 2013

Rokytka v okolí Hořejšího rybníka prošla v posledním století mnoha zásadními změnami. Původně protékala přímo skrze Hořejší rybník. V roce 1961 v rámci rekonstrukce rybníka a výstavby přírodního koupaliště byla vybudována dělící hráz a rybník byl přestavěn na boční. Pro napouštění rybníka byl na nátok vybudován stupeň a koryto bylo vydlážděno. Níže po toku byl pak postaven pokusný hydrostatický jez zvaný Jermářův. Pod rybníkem pak bylo koryto Rokytky v rámci výstavby Průmyslové ulice přeloženo a vybetonováno ve tvaru lichoběžníka.



V rámci revitalizace tohoto úseku Rokytky bylo provedeno odstranění zbytků již nefunkčního Jermářova jezu a doprovodných betonových konstrukcí a výškový rozdíl koryta nad a pod jezem byl vyřešen balvanitým skluzem. Balvanitý skluz nahradil i původní stupeň na nátok do rybníka. Oba skluzy jsou migračně prostupné pro ryby vyskytující se v Rokytce.

Betonové koryto pod rybníkem bylo vybouráno a nahrazeno těžkou balvanitou rovinou tzv. alpskou úpravou. Dno bylo ponecháno přírodní s mozaikovitě usazenými kameny a kamennými prahy. Bylo tak vybudováno přírodě blízké a zároveň stabilní koryto potoka, které poskytuje životní prostor vodním rostlinám a živočichům.

- [další informace k potoku Rokytka na stránkách Pražská příroda](#)