

Pražské studánky - Šestákova studánka

Další z aktualizovaných popisů v rámci vytvářené internetové aplikace Pražské studánky.

[[Úvodní stránka](#) | [Abecední seznam a rejstřík](#) | [Seznam v členění podle městských částí](#) | Mapka]

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Souáští pírodního parku Šárka-Lysolaje, nedaleko [přírodní rezervace Divoká Šárka](#) a [regionální biocentrum Divoká Šárka](#). Kolem studánky prochází žlutá turistická značka z Dolní Livoce do Nebušic. V Divoké Šárce ada dalších studánek - Horní Šestákova, [Zlodějka](#), [Šárecká Habrovka](#), [Šárka](#), [Franciho](#), ertovka (zaniklá).

Další informace:

MHMP, Odbor městské zeleni a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:

Tesa O., Souková M.: Inventarizace zdroj podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdroj) - IKE s.r.o., Praha 1995

Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál . 32, Praha 1987 (str. 6-7)

Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 22)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce je pravdopodobně chemického typu vápenato –hoenato – uhličitano – síranového typu se slabým alkalickým pH a dosti vysokou mineralizací. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy dusičnanů, chloridů a iontů železa jsou vyšší, než připouští vyhláška . 252/2004 Sb. o pitné vodě. U všech látek jde cca o 30% navýšení. Chloridy pravdopodobně pocházejí ze zimního solení. Slab zvýšené obsahy iont železa jsou ovlivněny přírodně zvýšeným pozadím, způsobeným geologickými pomery lokality a mineralogickým složením okolních hornin.

Zároveň byly v podzemní vodě z této studánky **naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií, Enterokoků a bakterií Escherichia coli**, což prokazuje přítomnost fekálního znečištění, které v okolí tohoto pramene prosakuje do horninového prostředí a podzemní vody.

Z ostatních sledovaných antropogenních kontaminantů (tžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zde byly v roce 1994 **naměřeny zvýšené obsahy trichlorehenu, terachlorehenu a trichlormethanu**, které pocházejí z odmašovacích přípravků. Také zde byl **jednorázově zjištěn zvýšený obsah benzo/a/pyrenu a hliníku**.

Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost výrazně klesá.

Trendy: zatímco obsahy dusičnanů klesají, koncentrace chloridů stoupají, stejně tak jako poty fekálních bakterií, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku fekálního znečištění vody do studánky!