

Pražské studánky - Václavka

Další z aktualizovaných popisů v rámci vytvářené internetové aplikace Pražské studánky.

[[Úvodní stránka](#) | [Abecední seznam a rejstřík](#) | [Seznam v členění podle městských částí](#) | [Mapka](#)]

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka je součástí [přírodní památky Údolí Kunratického potoka](#).

Po druhém behu potoka prochází zelen značená *turistická stezka Kunratickým lesem*.

V areálu Kunratického lesa se nalézají další studánky: [Habrovka](#), [Krychle](#), [Žofinka](#), [Urešova studánka](#).

Další informace:

MHMP, Odbor městské zelen a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:

- Kolářová B.: Studánka - Veerní Praha 23. 8. 1982
- Kovařík Petr: Studánky a prameny ech, Moravy a Slezska - Nakladatelství LN, Praha 1998 (str. 149)
- Tesa O., Souková M.: Inventarizace zdroj podzemních vod využitelných jako voda užitková ve Velké Praze (+ Seznam registrovaných zdroj) - IKE s.r.o., Praha 1995
- Ureš Eduard: Studánky a vývry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 13)
- Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál . 32, Praha 1987 (str. 13)
- Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 19, 30)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce **je pravděpodobně chemického typu vápenato–hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací**. Dosud však nebyl proveden úplný chemický rozbor podzemní vody na hlavní kationy a anionty.

Obsahy chloridů jsou vyšší, než připouští vyhláška . 252/2004 Sb. o pitné vod, a to cca o 30%. Chloridy pravděpodobně pocházejí ze zimního solení vozovek.

Nárazově byly v podzemní vod z této studánky **naměřeny zvýšené počty koliformních bakterií**, což dokládá ojedinělý prsak povrchové vody do této studánky.

Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství.

Vydatnost tohoto pramene do 1 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: koncentrace chloridů stoupají, takže je nutno konstatovat, že narůstá přítok povrchové znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí