

Pražské studánky - V Cholupické bažantnici

[[Úvodní stránka](#) | [Abecední seznam a rejstřík](#) | [Seznam v členění podle městských částí](#) | [Mapka](#)]

Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Prameniště je součástí *Přírodní památky Cholupická bažantnice, Přírodního parku Modřanská rokle-Cholupice*.

Pod studánkou býval kdysi velký rybník (zachována mohutná hráz).

(aktualizováno 2005)

Bude doplněno.

Další informace:

MHMP, Odbor mstské zelen a odpadového hospodářství, e-mail: mzo@praha.eu, Tel.: 23600 5822.

Literatura:

· Veger Jaromír: *Prameny a vodovodní štoly na území Prahy* - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20, 31)

Kvalita podzemní vody ve studánce

Podzemní voda v této studánce **je chemického typu vápenato –hořečnato – uhličitano – síranového typu s neutrálním pH a středně vysokou mineralizací.**

Obsahy iontů manganu jsou vyšší, než připouští vyhláška . 252/2004 Sb. o pitné vodě, a to o cca 8x. U tohoto prvku jde ale místní, přírodní zvýšené pozadí, dané geologickými poměry lokality a mineralogickým složením okolních hornin.

V podzemní vodě z této studánky jsou ale **nárazově zvýšené počty psychrofilních bakterií**, což dokládá prsak povrchové vody do této studánky.

Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce sledovány.

Vydatnost tohoto pramene do 0,4 l/s. Vzhledem ke sníženým ovzdušným srážkám v posledních letech však tato vydatnost postupně klesá.

Trendy: počty psychrofilních bakterií stoupají, takže lze konstatovat, že stále dochází k přítoku znečištěné vody do studánky!

Rozbory vody v pražských studánkách provádí